




The Quick Connect
Solution Provider




CEJN Warnfarbringe

- Die visuelle Anzeige für eine sichere Verbindung

SICHERSTELLEN DER KORREKTEN VERBINDUNG

In rauer und stressiger Arbeitsumgebung besteht die Gefahr, dass die Kupplungen nicht vollständig gekuppelt sind. Die CEJN Warnfarbringe sind eine visuelle Anzeige, um eine korrekte Verbindung hinzuweisen. Ist der rote Ring sichtbar, so sind Kupplung und Nippel nicht einwandfrei miteinander verbunden.



**Folgende Serien werden
im 2. Quartal 2013 vorgestellt:
115, 116, 117, 125, 135 und 218**

